

## IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

### FICHA 13-4: “Patín del Cortijo del Realejo”

**Tipo de construcción:** Patín de cortijo.

**Ubicación:** Huelma.

**Paraje:** El Realejo

**Mapa 1:50.000 = 970**

**Coordenadas ETRS 89**

**Datum 30S:**

0468090 E – 4158824 N

**Altitud:** 977m

**Refer. catastral:** Pol. 13 parc.  
69

**Propiedad:** Privada

**Uso tradicional:** Anexo de  
vivienda.

**Uso actual:** Sin uso.

**Medidas:**

**Forma:** 2 cuadriláteros  
contiguos ubicados en las  
fachadas Este y Sur del cortijo.

**Perímetro:** 102m

**Área:** 326m<sup>2</sup>



**Conservación:** Bastante deteriorado, solo se conserva en buen estado el lado Este aunque también este lado se encuentra aterrado en la mitad que pega a la pared del cortijo.

**Materiales:** Construido con mampuestos calizos aplanados de pequeño tamaño.

**Descripción:** Empedrado construido en las fachadas Este y Sur de un cortijo. Formado por una estructura de líneas paralelas con piedras guía de entre 10 y 15cm y relleno entre las líneas con cantos de piedra caliza de menor tamaño, inferior a 10 cm, con forma redondeada y aplanada hincados al suelo y unidos con tierra para formar un conjunto. Su finalidad era la de mantener limpia la entrada al cortijo y evitar el barro en las épocas de lluvia.

**Entorno:** Cultivos de cereal.

**Elementos anexos:** Cortijo agrícola en ruinas.

**Acceso:** Enlace a Google Maps <https://maps.app.goo.gl/wJunFWOH5JXpNjg49>

**Protección existente:** sin protección.

**Citas históricas:** Los orígenes de este cortijo muy probablemente sean los de un cortijo “*con dos cuerpos, cocina, pajar, cámara y curadero que dista de esta villa tres leguas*”, propiedad del Marqués de Bogaray, vecino de Madrid (Catastro de Ensenada). Estaba situado en torno a varias piezas de tierras, algunas de ellas lindando con el término municipal de Guadahortuna, que sumaban 168 fanegas. Luego, aparece en la planimetría del término de Huelma de 1878 y en los posteriores mapas topográficos.

**FOTOS**



Detalle del empedrado en el lado Este.



Detalle del empedrado en el lado Sur, actualmente muy deteriorado.

## PLANOS

**Datos:** Ortofoto digital año 2019. Montaje realizado con Google Earth.

