

IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

FICHA 18-2: “Pilar de las Piletas”

Tipo de construcción: Pilar abrevadero.

Ubicación: Huelma.

Paraje: Las Piletas

Mapa 1:50.000 = 970

Coordenadas ETRS 89

Datum 30S:

0465206 E – 4163417 N

Altitud: 1105m

Refer. catastral: Pol. 18 parc.
212

Propiedad: Privada.

Uso tradicional: Ganadero.

Uso actual: Sin uso.

Materiales: Construido con grandes bloques de piedra caliza tallada.



Descripción: Conjunto de 3 pilas ubicadas junto a una fuente natural, a la que además, se le añadió el agua procedente de la galería de una mina de grafito (actualmente ya no está canalizada). Las pilas se disponen adosadas, unas a otras, de forma longitudinal y a un nivel inferior, de forma que el derrame de agua de cada una caiga en la siguiente. Presentan un talud superior hacia el Sur que es fijado con grandes de piedra tallada. La pila ubicada en el centro (Pila 2) es una pila de lavar, aunque no está dispuesta en el pilar para tal fin, al encontrarse la zona del lavadero dirigida hacia la Pila 1.

Medidas:

	<u>Pila 1</u>	<u>Pila 2</u>	<u>Pila 3</u>
Longitud	1,60m	1,07m	1,31m
Anchura	0,63m	0,65m	0,63m
Profundida	0,40m	0,27m	0,23m
d			
Grosor	10cm.	10cm.	15cm.

Conservación: Buen estado las Pilas 1 y 2 y algo deteriorada la Pila 3, con el borde escantillado en 2 puntos. El muro que fija el talud,, también muestra síntomas de deterioro, estando los bloques de piedra algo desplazados por la presión del terreno.

Entorno: Cultivos de olivar y monte bajo.

Elementos anexos: Boca de mina (actualmente tapada con tierra).

Acceso: Enlace a Google Maps <https://maps.app.goo.gl/RAO9f9cncs915rEf6>

Protección existente: Sin protección.

Citas históricas: El pilar se sitúa junto a la boca situada más al Sur de la mina denominada “Virgen de los Remedios”, mina de grafito que se mantuvo activa en la década de los 50. Servía al vecino cortijo de La Seguilla.

FOTOS



Vista del conjunto y de los bloques de piedra que fijan el talud Sur, se aprecia su deterioro con ligera inclinación de estos hacia las pilas por la presión del terreno.



Vista de la Pila 1, ubicada al Este del conjunto.

FOTOS



Vista de la Pila 2, situada en medio. Es una pila de lavar aunque se observa como no está dispuesta para este fin ya que el lavadero está dispuesto hacia la Pila 1.



Vista de la Pila 3, se aprecia su deterioro con parte del borde escantillado.

PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2019. Montaje realizado con Google Earth.

