

## IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, N° 37

**Denominación:** "Era de la Lomilla"

**Ubicación:**

**Paraje:** La Lomilla

**Población:** Albánchez de Mágina.

**Mapa 1:10.000** = 948-1-2

**Coordenadas:** X: 0459458 Y: 4182474 (dat europeo 50)

**Altura:** 737m.

**Ruta de acceso:** Desde Albánchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890 Y: 4183021 dat europeo 50), por la salida hacia Torres, se continua hacia la Fuente de los 7 Caños, a 150 metros de la fuente continuando por un carril de tierra parte otro hacia la izquierda, dirección Este, denominado camino del Encinillo, se continua por este otros 353m, hasta una curva muy cerrada, al frente continua otro carril mas estrecho unos 130m., que entre los olivos se dirige hasta el cortijo de la Lomilla, la era se haya junto al cortijo.

**Uso actual:** Sin uso.

**Propiedad:** Particular.

**Conservación:** Estado total de abandono, buena parte del empedrado ya se haya levantado.

**Materiales:** Construido con mampuestos calizos de pequeño tamaño recogidos del entorno.

**Medidas:**

**Forma:** Circular.

**Diámetro:** 13'60m. el mayor y 13'30m. el menor.

**Superficie útil:** 142m<sup>2</sup>.

**Perímetro:** 42'2m.

**Descripción:** Era prácticamente circular, actualmente no se distingue la forma de su empedrado, ni si en este se utilizaron piedras guía. Si estaba rodeada de una hilada de piedras de mediano tamaño, que a lo largo de su contorno. El terreno se haya casi llano, no existiendo prácticamente taludes. Antiguamente se denominaban "eras de pansacar" se utilizaba para "sacar la parva" (llevar los cereales criados en los alrededores, trillarlos con el fin de hacer paja y ablenar esta para separarla del grano)

**Entorno:** Cultivos de olivos, actualmente no quedan restos de las tierras dedicadas al cereal. Desde la era se pueden observar algunas sierras cercanas como la Serrezuela de Bedmar, El Torcal, Carluco, Monteagudo, Aznaitín y parajes mas lejanos como la Loma de Úbeda y Baeza.

**Elementos anexos:** Antiguo cortijo ya también medio derrumbado.

**Protección existente:** Espacio Protegido. Parque Natural.

**Citas históricas:** No existen.

**Bibliografía:** No existe.

## REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Foto 1. Ubicación de la era, estado actual