

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA N° 30

Denominación: Era de Los Velinos. Carchelejo.

Ubicación:

Paraje: Accesos a Carchelejo. **Población:** Carchelejo

Coordenadas: UTM X: 0443865 UTM Y: 4165752 (dat europeo 50)
N 37°38'11,7'' – W 3°38'10,4'' (WGS 849)

Altura: 778 m.

Uso actual: Ninguno

Propiedad: Particular.

Conservación: Mal.

Medidas:

Superficie total¹: 274,46 m²

Forma: rectangular

Longitud: 17,00 m. **Anchura:** 16,40 m.

Ruta de acceso: Desde Carchelejo se toma la carretera que lleva a la Venta de las Mestas (JV-2221) y a 275 metros de la salida del pueblo, por el camino que va al arroyo del Salado.

Materiales: Construida con cantos rodados calizos de tamaño semejante al puño.

Descripción: Rectangular empedrada con cantos rodados, donde se trillaban los cereales. Se ubica en una pequeña meseta alomada entre los barrancos del Arroyo del Salado y el barranco de ¿?????????. El empedrado hace calles. La parte oeste de la era tiene un desnivel de 1,5 metros por debajo del terreno, dicho desnivel se ha solventado construyendo un muro de piedra seca, que sirve a la vez para sujetar la tierra de arriba. Fuera del cuadrado de la era, se encuentra el *cargadero de cereal*, es una superficie de 20 m², que servía para depositar el cereal una vez cosechado y antes de ser transportado al pueblo.

Entorno: A 150 metros del conjunto de cuatro eras escalonadas, que hemos denominado de Abajo. El entorno está cultivado de olivos, y por la parte oeste llega la urbanización de los accesos al núcleo de Carchelejo. A pocos metros de la era se ha construido la estructura de una nave industrial, paralizada en estos momentos (2006). Dichas eras están sometidas a la presión urbanística. Aunque en el Plan de Ordenación Urbana constan como rústicas.

Elementos anexos: Almacén de servicio de la era. Es una construcción de cemento que sirve de almacén, en la esquina sureste. Las dimensiones de este almacén son un cuadrado de 3,05 metros de lado (6,10 m²). Actualmente se guarda una máquina cosechadora fija en desuso. Tiene un ventanuco de ventilación y la cubierta de uralita, con un portón de madera.

Protección existente: Ninguna

¹ Exceptuando la construcción que sirve con almacén y el cargadero de cereal.

Citas históricas: De la era en concreto no existen.



Era de Los Velinos. Detalle del muro de contención, parcialmente destruido



Almacén de servicio



Detalle del empedrado



Cargadero de cereal

