

IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

FICHA 1-4: "Caracol de la Laguna"

Tipo de construcción: Chozo.

Ubicación: Huelma.

Paraje: La Laguna

Mapa 1:50.000 = 970

Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:

0456621E - 4168095N

Altitud: 1452m

Refer. catastral: Pol. 1 parc. 252

Propiedad: privada

Uso tradicional: refugio de pastores.

Uso actual: sin uso.

Medidas:

Forma: Tronco-cónica.

Diámetro exterior: 5 metros.

Diámetro interior: 3,5 metros.

Superficie útil interior: 9,62m²

Altura interior: 1,30m máximo, desde el suelo a la cúspide.

Medidas entrada:

Ancho: 0'40m; **Alto:** 0'60m; **Grosor del muro:** 0'75m



Conservación: Estado de abandono y con síntomas incipientes de derrumbe.

Acceso: desde la localidad de Huelma por la carretera A-324, en la Ermita de la Fuensanta se toma un carril de tierra pasando por el Cortijo de Rascauñas y posteriormente por la senda de la Laguna. Enlace a Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/M9UurXvQjZ2BuXRt5>

Materiales: Mampuestos calizos recogidos del entorno.

Descripción: Pequeño caracol construido bajo la sombra de una matocada de encinas con la finalidad de servir de refugio a pastores.

Esta construcción de forma troncocónica es realizada exclusivamente con piedra seca. Se realiza sobre una base circular en la que construye un muro de piedra de forma más o menos vertical, dejando una pequeña entrada orientada al Sur, a esta altura la piedra empieza a montarse formando círculos concéntricos alrededor de la base, de forma que cada capa va cerrando el círculo hasta culminar con una sola piedra.

Esta construcción presenta una altura muy inferior al resto. La parábola formada por el cerramiento del chozo es bastante aplanada.

Entorno: Monte de encinar.

Elementos anexos: No existen.

Protección existente: Sin protección.

Citas históricas: Se desconocen.

FOTOS



Vista panorámica del estado actual de la construcción.



Detalle de la parte posterior de la construcción.

FOTOS



Detalle de la puerta de entrada, con orientación Sur.



Detalle del interior del habitáculo.

PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2018. Montaje realizado con Google Earth.

