

IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

FICHA 11-5: “Era del Cortijo del Patronato”

Tipo de construcción: Era de Trilla.

Ubicación: Huelma.

Paraje: El Patronato.

Mapa 1:50.000 = 970

Coordenadas ETRS 89

Datum 30S:

0466131 E – 4162642 N

Altitud: 1083 m

Refer. catastral: Pol. 11
parc. 267

Propiedad: Privada.

Uso tradicional: Agrícola.

Uso actual: Sin uso.

Medidas:

Forma: Irregular

Norte-Sur = 29,80m

Este-Oeste = 25m

Perímetro: 88,8m

Área: 532m²



Conservación: Era muy deteriorada, parcialmente cubierta de tierra y parcialmente destruida.

Materiales: Mampuestos calizos de pequeño tamaño, alargados y colocados de canto.

Descripción: Era construida junto al cortijo de labor, en una zona relativamente llana. No presenta ninguna estructura definida.

Entorno: Cultivos de olivar y almendros.

Elementos anexos: Cortijo de labor ubicado al Norte de la construcción.

Acceso: Por carretera de la Estación de Huelma. Enlace a Google Maps
<https://maps.app.goo.gl/MWgn4V7GvMqADfWbA>

Protección existente: sin protección.

Citas históricas: Este cortijo ya aparece en la Planimetría de 1878, repitiéndose en los posteriores mapas topográficos.

FOTOS



Vista general de la construcción.



Detalle del empedrado.

PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2019. Montaje realizado con Google Earth.

