

## IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

### FICHA 15-3: “Eras de la Villa”

**Tipo de construcción:** Conjunto de 2 Eras de Trilla.

**Ubicación:** Huelma.

**Paraje:** Campo del Moral.

**Mapa 1:50.000 = 970**

**Acceso:** Enlace a Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/Xq4NECvzwwG779bG7>

**Entorno:** Cultivos de olivos.

**Elementos anexos:** Cortijo agrícola.

**Protección existente:** sin protección.

**Era 1:**

**Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:** 0469003 E – 4162754 N

**Altitud:** 1042 m

**Refer. catastral:** Pol. 15 parc. 20 – 22

**Propiedad:** Privada.

**Uso tradicional:** Agrícola.

**Uso actual:** Sin uso.

**Medidas:**

**Forma:** Rectangular.

**Diámetro:** 25,6m en dirección N/S y 32,20m en dirección E/O.

**Perímetro:** 102m

**Área:** 907m<sup>2</sup>



**Materiales:** Mampuestos calizos de forma redondeada de unos 10cm de diámetro.

**Descripción:** Destinada a sacar la parva, trillar y ablenar el cereal procedente del cultivo de esta y otras explotaciones de la zona. Era empedrada ubicada en una loma aplanada. Bordes marcados con piedras de tamaño mediano - grande, actualmente prácticamente desaparecidos. Estructura en forma de estrella realizada con piedras alargadas que parte de una piedra central redonda.

**Conservación:** En la actualidad, se encuentra algo deteriorada, especialmente en los bordes, estando parcialmente cubierta de tierra por desuso en casi toda su superficie.

## Era 2:

**Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:** 0469544 E – 4162760 N

**Altitud:** 1038 m

**Refer. catastral:** Pol. 15 parc. 12 – 13 - 16

**Propiedad:** Privada en las partes ocupadas por las parcelas 12 y 16 y pública en la parte que ocupa la parcela 13.

**Uso tradicional:** Agrícola.

**Uso actual:** Carril de acceso.

### Medidas:

**Forma:** Irregular.

**Diámetro:** 19,50m como longitud media en dirección Norte-Sur y 44m de longitud máxima en dirección Este-Oeste.

**Perímetro:** 128m

**Área:** 839m<sup>2</sup>

**Descripción:** Era empedrada situada al Oeste de la anterior, en un carril de acceso, antiguo camino del Hacho Bajo o de Jerez. Realizada con piedra redondeada de pequeño tamaño (diámetro en torno a 10cm). Muestra una estructura de líneas paralelas, divididas por una línea central que parte la era en 2 en dirección E/O, realizada con piedras redondeadas de mayor tamaño que el resto.

**Conservación:** Bastante deteriorada en el lado Sur, casi totalmente cubierta de tierra. La mitad Norte se conserva mejor por el paso del carril, que la mantiene limpia y sin tierra.

**Citas históricas:** El cortijo aparece únicamente referenciado en la Planimetría de 1878. En este paraje, conocido por nuestros mayores como El Hacho, la villa de Huelma tenía en 1752 como “propios” dos piezas de tierra que sumaban 278 fanegas de tierras de sembradura. Posiblemente, el cortijo que en algún momento allí se construyera sería conocido como “el de la villa”. Y La Villa terminaría sustituyendo al primitivo El Hacho como nombre popular de este sitio, aunque en los Mapas Topográficos aparece como Villacampo del Moral, nombre ribomboso que le pondrá en los años 60 a una urbanización de casas destinadas a los numerosos jornaleros que trabajaban en los cortijos del entorno.



## FOTOS



ERA 1. Detalle del centro de la era, desde donde parte una estructura en forma de estrella.



ERA 1. Detalle de la estructura del borde de la era.

## FOTOS



ERA 1. Vista general con orientación Oeste del estado actual de la era.



ERA 2. Vista general con orientación Oeste del estado actual de la era.

## FOTOS



ERA 2. Detalle de la estructura en forma de líneas guía paralelas.



ERA 2: Detalle de la línea central en dirección E/O que divide la era en 2 partes.

## PLANOS

**Datos:** Ortofoto digital año 2019. Montaje realizado con Google Earth.

