

IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

FICHA 17-1: “Era y Patín del Cortijo de Cabeza Montesa”

Tipo de construcción: Era de Trilla – Patín de cortijo.

Ubicación: Huelma.

Paraje: Cabeza Montesa.

Mapa 1:50.000 = 970

Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:

0472461 E – 4164149 N

Altitud: 1070 m

Refer. catastral: Pol. 17 parc. 22

Propiedad: Privada.

Uso tradicional: Agrícola.

Uso actual: Sin uso.

Materiales: Ambas construcciones han sido realizadas con mampuestos calizos redondeados de tamaño pequeño (diámetro inferior a 10cm).

Entorno: Cultivos de cereal y olivar.

Elementos anexos: Cortijo de labor ubicado al Sur de ambas construcciones.

Acceso: Enlace a Google Maps <https://maps.app.goo.gl/72N5jD7EbjarcDpU7>

Protección existente: sin protección.

Citas históricas: La toponimia de este cortijo hace referencia al cerro situado al Norte de este, cerro montañoso elevado rodeado de una altiplanicie. Aparece por primera vez bien referenciado en Mapa del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística de 1931.

Patín:

Medidas actuales:

Forma: Rectangular

Ancho = 3,60m

Largo = 17,90m

Perímetro: 43m

Área: 63,4m²

Conservación: Bien conservado, aunque sin uso.

Descripción: Patín empedrado ubicado en la parte trasera del cortijo. Su finalidad era el acceso a la

era evitando el barro, a la vez que paliaba humedades en el cortijo que se sitúa en un plano ligeramente inferior (en origen el patín debió de llegar hasta la misma pared del cortijo, en la actualidad existe un pequeño muro y una zanja hormigonada entre ambos, obra realizada para evitar la humedad en el cortijo). Presenta una estructura ligeramente inclinada a ambos lados formando una canaleta en el centro que desagua al Este del cortijo. Se aprecia una estructura de piedras guía perpendiculares a la canaleta.



Era de trilla:



Medidas actuales:

Forma: Cuadrilátero irregular.

Lado Este = 31,70m

Lado Oeste = 34,70m

Lado Norte = 34,00m

Lado Sur = 41,00m

Perímetro: 142m

Área: 1275m²

Conservación: Bien conservada, aunque parcialmente destruida por la construcción de una nave de aperos en su lado SO.

Descripción: Destinada a sacar la parva, trillar y ablenar el cereal procedente del cultivo de esta y otras explotaciones de la zona. Era empedrada ubicada al lado Norte del cortijo de labor. Realizada tras una ligera explanación del terreno, presenta pequeños taludes en sus lados Norte, Este y parte del lado Sur fijados con una pequeña albarrada de mampostería de piedra seca. Muestra una línea central que parte la era en 2, en dirección E/O y una estructura de líneas paralelas perpendiculares a esta línea central, realizadas con piedras alargadas colocadas de canto.

FOTOS



Patín. Vista panorámica del patín. A la derecha albarrada del borde Sur de la era, a la izquierda zanja realizada junto al cortijo y que ha destruido parte de este.



Patín. Detalle de la forma del patín formando una canaleta central con la finalidad de conducir las aguas lejos de la pared del cortijo.

FOTOS



Era. Detalle de la línea central de la era realizada con piedra alargada de mayor tamaño (en la foto, línea de derecha a izquierda) y líneas maestras paralelas y perpendiculares a la línea central.



Era. Detalle del empedrado de la era y albarrada situada en su borde Norte.

PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2019. Montaje realizado con Google Earth.

