

## IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

### FICHA 18-10: "Hornos de Yeso u Hornazos de la Cantera"

**Tipo de construcción:** Hornos.

**Ubicación:** Huelma.

**Paraje:** Cerro Cantera

**Mapa 1:50.000 = 970**

**Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:**

0463361 E – 4166255 N

**Altitud:** 923 m

**Refer. catastral:** Pol. 18 parc.110

**Propiedad:** Privada.

**Uso tradicional:** Hornos para cocer yeso.

**Uso actual:** Sin uso.

**Descripción:** Conjunto de 2 hornos excavados en la ladera por su lado Este. Se trata de 2 construcciones circulares compuesta por piedras de asperón (arenisca que soporta bien el calor de la cocción).



Ambos hornos en origen debieron tener una boca ubicada al Oeste por donde se introducía el mineral de yeso, en principio las piedras más grandes y mejor formadas hasta formar una bóveda (el resto del horno se terminaba de llenar desde arriba con el resto del mineral para culminar tapándolo con los restos más pequeños y desmenuzados). La boca también servía para introducir el combustible vegetal, que debía de estar aportando calor ininterrumpidamente durante 1 día y medio al horno para que el mineral quedase cocido. Finalmente se dejaba enfriar y se transportaba para ser molido a la yesera, ubicada junto a estos a un nivel inferior.

**Conservación:** Destruídos en la mitad Oeste de ambos y parcialmente rellenados de tierra.

**Medidas actuales:**

**Forma:** Circular

	<u>Horno 1</u>	<u>Horno 2</u>
<b>Diámetro:</b>	2,80 m	2,20
<b>Altura actual:</b>	2,20 m	2,40

**Acceso:** Ubicados junto a la carretera A.401 km. 51. Enlace a Google Maps:

<https://maps.app.goo.gl/sVYqTDLMMkkVBuck9>

**Materiales:** Construido con piedra de asperón.

**Entorno:** Monte bajo y suelos yesificados.

**Elementos anexos:** Junto a los hornos se situaba la yesera, actualmente derruida.

**Protección existente:** No existe.

**Citas históricas:** Se desconocen.

## FOTOS



Vista panorámica de los hornos en relación a la yesera, ubicada en un plano inferior.



Detalle del estado actual de los hornos, completamente destruidos en su mitad Oeste.

**FOIOS**



Detalle del Horno 1.



Detalle del Horno 2.

## PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2019. Montaje realizado con Google Earth.

