

## IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

### FICHA 18-11: "Era del Cortijo de los Yesos"

**Tipo de construcción:** Era de Trilla.

**Ubicación:** Huelma.

**Paraje:** Cerro Cantera

**Mapa 1:50.000 = 970**

**Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:**

0465891 E – 4162287 N

**Altitud:** 1096 m

**Refer. catastral:** Pol. 11 parc. 162, 163 y 170.

**Propiedad:** Privada

**Uso tradicional:** Agrícola.

**Uso actual:** Patín de cortijo.

**Medidas actuales:**

**Forma:** Rectangular

Ancho lado Este = 17,2m

Ancho lado Oeste = 22,8m

Largo = 49m

**Perímetro:** 127m

**Área:** 809m<sup>2</sup>



**Materiales:** Construido con mampuestos calizos redondeados de diverso tamaño, entre 5 y 20 cm de diámetro.

**Descripción:** Era de trilla empedrada ubicada junto al cortijo. Construida tras la explanación del terreno presenta un talud superior en el lado Sur, estabilizado con un muro de mampostería seca y otro en el extremo Este, fijado con una sola hilera de grandes piedras.

No se aprecia con claridad la estructura, aunque en la mitad ubicada al Este del cortijo parece que contiene líneas paralelas y la ubicada al Oeste formando una estrella, por lo que es de suponer que en realidad son 2 eras contiguas.

**Conservación:** Muy deterioradas y cubiertas de tierra, habiendo desaparecido casi el empedrado en la parte central, no apreciándose tampoco con claridad sus dimensiones reales, al estar totalmente cubiertos de tierra algunos bordes.

**Entorno:** Cultivos de olivar, cereal y monte bajo.

**Elementos anexos:** Cortijo de labor.

**Acceso:** Enlace a Google Maps <https://maps.app.goo.gl/9d7YiUEihZUs1bEH9>

**Protección existente:** sin protección.

**Citas históricas:** El paraje de Los Yesos aparece tempranamente en el Libro de Vecindades y en el Catastro de Ensenada. El topónimo hace referencia a este tipo de mineral muy abundante en esta zona. El cortijo aparece por primera vez referenciado en la Planimetría de 1878, volviéndose a ver en los posteriores mapas topográficos.

**FOTOS**



Vista del lado Oeste de la era.



Detalle del empedrado en el lado Oeste.

**FOTOS**



Detalle del borde de la era ubicada al Este del cortijo, estabilizado con grandes bloques de caliza.



Detalle del empedrado del lado Este de la era.

## PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2019. Montaje realizado con Google Earth.

