

IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

FICHA 18-12: “Pilas de la Fuente del Cortijo de los Yesos”

Tipo de construcción: Pilar abrevadero.

Ubicación: Huelma.

Paraje: Cortijo de los Yesos.

Mapa 1:50.000 = 970

Coordenadas ETRS 89

Datum 30S:

0463656 E – 4168037 N

Altitud: 944m

Refer. catastral: Pol. 18 parc.
20

Propiedad: Particular.

Uso tradicional: Utilizado como lavadero y abrevadero.

Uso actual: Sin uso.

Materiales: Construido con grandes bloques de piedra caliza tallada.



Descripción: Conjunto de 5 pilas ubicadas junto a una fuente natural. Las pilas se disponen adosadas unas a otras, de forma longitudinal y a un nivel inferior, de forma que el derrame de agua de cada una caiga en la siguiente. Todas las pilas son abrevaderos, excepto la pila 3 que es una pila de lavar, está colocada transversal al resto, al igual que la pila 2 y presenta un lavadero a en el lado que mira al Norte.

Medidas:

	<u>Pila 1</u>	<u>Pila 2</u>	<u>Pila 3</u>	<u>Pila 4</u>	<u>Pila 5</u>
Longitud	2,10m	0,80m	1,06m	1,17m	1,00m
Anchura	0,80m	0,69m	0,55m	0,47m	0,81m
Profundidad	0,34m	0,25m	0,23m	0,14m	0,39m
ad					
Grosor	14-16cm.	10cm.	10cm.	9cm.	10cm.

Conservación: Deterioradas y sin uso, actualmente, tras la construcción de un nuevo pilar de obra junto a este. La pila 4 está rota, con un lateral desprendido.

Entorno: Monte bajo y cultivos de olivar.

Elementos anexos: La fuente se sitúa junto a un carril de paso.

Acceso: Enlace a Google Maps <https://maps.app.goo.gl/ErGTrdGD8W4Bt6vM6>

Protección existente: Sin protección.

Citas históricas: Se desconocen.

FOTOS



Vista del conjunto.



Detalle de la Pila 1.

FOTOS



Vista de la Pila 2, en el centro de la imagen, colocada transversalmente (más ancho que largo).



Vista de la Pila 3, pila de lavar.

FOTOS



Vista de la Pila 4, se aprecia el estado de deterioro, con un lateral roto.



Vista de la Pila 5.

PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2019. Montaje realizado con Google Earth.

