

IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

FICHA 18-13: “Eras y patín del Cortijo de Salazar”

Tipo de construcción: Eras de Trilla y Patín de Cortijo.

Ubicación: Huelma.

Paraje: Salazar.

Mapa 1:50.000 = 970

Propiedad: Privada.

Uso tradicional: Agrícola.

Uso actual: La eras no tienen uso, excepto el del paso de vehículos, el patín tiene el mismo uso original.

Descripción: Conjunto de 3 eras de trilla empedradas, destinadas a sacar la parva, trillar y ablentar el cereal. Ubicadas junto a unos cortijos de labor, uno de los cuales presenta un patín que cubre toda la fachada principal y otro anexo que cubre la zona de corrales, entre este último y el resto de cortijos hay un pequeño tramo de camino empedrado.

Materiales: Construido con mampuestos calizos aplanados de pequeño tamaño (en torno a 10cm de diámetro).

Entorno: Cultivos de olivar.

Elementos anexos: Cortijos agrícolas.

Acceso: Enlace a Google Maps <https://maps.app.goo.gl/uMadSkABtLUf9roE6>

Protección existente: sin protección.

Citas históricas: El nombre del cortijo vendrá probablemente del que fue dueño de estas tierras en 1752. En el Catastro de Ensenada aparece como D. Sebastián de Salazar, vecino de Cambil, tenía tierras por este paraje. En la Planimetría de 1878 aparece por esta zona el cortijo de Salazar, y será en el último mapa topográfico, el editado en 2005 donde vuelve a aparecer, ahora como Sarazar.

Era 1.

Descripción y Conservación: Ubicada al Norte del grupo de cortijos, es construida tras la explanación del terreno, presenta un pequeño talud superior en el lado Norte, fijado con una sola hilera de piedra de tamaño mediano-grande, y otro inferior en el borde Este, fijado con grandes bloques de piedra. Era abandonada y bastante deteriorada, desnivelada y aterrada, especialmente en la parte que pega al cortijo y los extremos Este y Oeste. Presenta, aparentemente una, estructura de estrella, aunque no definida por piedras guía (quizás no se aprecie bien por el mal estado de conservación). Se emplea para su empedrado piedra plana de pequeño tamaño (diámetro inferior a 10cm), aunque en alguna zona se aparece otra de mayor tamaño.



- **Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:** 0463992 E – 4165726N

- **Altitud:** 998m

- **Refer. catastral:** Pol. 18 parc. 40

- **Medidas:**

Diámetro: 26,7m en dirección Norte-Sur y 27m en dirección Este-Oeste.

Perímetro: 85,6m

Área: 559m²

Forma: Prácticamente circular.

Era 2.

- **Descripción y Conservación:** Bonita era, ubicada al Sur del grupo de cortijos, ligeramente elevada sobre el terreno circundante. El borde se realiza con una hilera de piedra de tamaño mediano-grande, que a su vez, fija el desnivel existente. Presenta una estructura en forma de estrella, realizada con piedras de tamaño grande (diámetro superior a 20cm.) que parten de una central. El resto se completa con piedra redondeada y otra plana de pequeño tamaño (diámetro inferior a 10 cm). En general, se encuentra bien conservada, aunque muestra síntomas de deterioro, algo aterrada y con ligeros desniveles.
- **Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:** 0465660 E – 4165287 N
- **Altitud:** 1001m
- **Refer. catastral:** Pol. 18 parc. 140, 158 y 9006.
- **Medidas:**
 - Ancho:** 19,3m en dirección E – O
 - Largo:** 23,7m en dirección N – S
 - Perímetro:** 80,2m
 - Área:** 431m²
 - Forma:** Más o menos rectangular.



Era 3.

- **Descripción y Conservación:** Era ubicada al Sur de la anterior, es la más alejada al grupo de cortijos. Presenta un talud en el borde Oeste fijado con mampostería de piedra seca. Actualmente, es atravesada por un carril de paso y se encuentra casi totalmente aterrada. Se aprecia una estructura en forma de estrella realizada con piedras guía de mediano tamaño, el resto se construyó con piedra plana de pequeño tamaño (diámetro en torno a 10cm).
- **Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:** 0463992 E – 4165625 N
- **Altitud:** 1000m
- **Refer. catastral:** Pol. 18 parc. 152.
- **Medidas:**
 - Diámetro:** 18,4m en dirección N – S y 26,4m en dirección E – O
 - Perímetro:** 72,2m
 - Área:** 372m²
 - Forma:** Más o menos ovalada.



Patín 1.

- **Descripción y Conservación:** ubicado en la fachada Oeste del cortijo y en una estrecha franja del lado Sur, linda al Norte con la Era 1. Se encuentra muy bien conservado y es realizado con piedra pequeño tamaño (diámetro en torno a 10cm), presenta una estructura de piedras guía alargadas de tamaño similar al resto, formando líneas paralelas.

- **Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:**
0464000 E – 4165710 N

- **Altitud:** 997m

- **Refer. catastral:** Pol. 18 parc. 140.

- **Medidas:**

- Ancho:** 3,8m

- Largo:** 15,8m

- Área:** 64,9m²

- Forma:** Rectangular.



Patín 2.


- **Descripción y Conservación:** Ubicado en el lateral Sur del cortijo linda con el patín 1. Presenta una estructura de líneas paralelas oblicuas a las del patín 1. El tipo de piedra y construcción es similar a este. Se encuentra muy deteriorado, desnivelado y casi totalmente aterrado.

- De este patín parte una senda empedrada en dirección Sur hacia el resto de cortijos y era 2, del que solo quedan algunos restos. Es realizada con piedra de mayor tamaño que los patines (entre 10 – 15cm de diámetro).

- **Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:**
0464003 E – 4165698 N

- **Altitud:** 998m

- **Refer. catastral:** Pol. 18 parc. 140.



- **Medidas Patín:**

- Ancho:** 8,4m lado más ancho – 2,4m lado más estrecho.

- Largo:** 6,1m en dirección N – S

- Perímetro:** 27,2m

- Área:** 40m²

- Forma:** Cuadrilátero irregular.


- **Medidas Senda:**

- Ancho medio:** 1,6m.

- Largo:** 18,5m

- Área:** 40m²

- Forma:** Irregular.



FOTOS



Era 1. Vista del lateral Norte. Detalle del borde fijado con piedras de tamaño mediano-grande.



Era 1. Detalle del empedrado. Se aprecia una estructura en forma de estrella.

FOTOS



Era 1. Vista del lateral Este. Realizado con una hilera de grandes piedras.



Patín 1. Vista general del patín realizado en la fachada del cortijo.

FOTOS



Patín 1.Detalle del empedrado.



Patín 2. Vista del estado actual del patín. Detalle del empedrado.

FOTOS



Camino. Vista con orientación Sur del camino empedrado..



Era 2. Vista general de la era.

FOTOS



Era 2. Vista del lateral Oeste. Detalle del borde fijado con una hilera de piedras de tamaño mediano-grande.



Era 2. Detalle del empedrado. Se aprecia una estructura en forma de estrella.

FOTOS



Era 3. Vista parcial de la era. Detalle del empedrado con estructura en forma de estrella.



Era 3. Detalle del borde Oeste. Fijado con mampostería de piedra seca.

PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2019. Montaje realizado con Google Earth.

