

## IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

### FICHA 18-4: "Eras del Cortijo de Fuente Leiva"

**Tipo de construcción:** Eras de Trilla ubicadas próximas al conjunto de cortijos conocido como Fuente Leiva.

**Ubicación:** Huelma.

**Paraje:** Fuente Leiva

**Mapa 1:50.000 = 970**

**Acceso:** Próximas a la carretera JV- 3216. Enlace a Google Maps:

<https://maps.app.goo.gl/T4G2rt8vinj2H6mq7>

**Entorno:** Cultivos de cereal y olivar.

**Elementos anexos:** Cortijos de labor y naves agrícolas.

**Protección existente:** sin protección.

**Citas históricas:** Esta destacada cortijada ha sido hasta tiempos recientes un destacado cruce de caminos. Durante el siglo XVI, por aquí pasaba el camino principal que unía Toledo con Almería. Tras cruzar el Guadalquivir, internarse por el Valle del Jandulilla y subir hasta la vecina localidad de Solera, los viajeros de aquella época podían descansar en la venta que el Duque de Albuquerque allí tenía. Allí también descansaba, al lado de la fuente cercana al cortijo y que le presta el nombre, el ganado en sus idas y venidas por un cordel que unía Sierra Morena con la sierra granadina. Y hasta allí se dirigía el Camino de Fuente Leiva que salía de la villa de Huelma y que tras cruzar el barranco de Sótár, subía por el barranco de La Solana. Es por ello que este sitio está profusamente documentado desde finales del siglo XV hasta nuestros días.

#### Era 1:

**Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:** 0468949 E – 4166319 N

**Altitud:** 1148 m

**Refer. catastral:** Pol. 18 parc. 529 – 530

**Propiedad:** Privada

**Uso tradicional:** Agrícola.

**Uso actual:** Sin uso.

**Medidas actuales:**

**Forma:** Redondeada.

**Diámetro:**

23,9 m en dirección N/S

25,7 m en dirección E/O.

**Perímetro:** 76m

**Área:** 440m<sup>2</sup>



**Materiales:** Construido con piedra caliza de diámetro inferior a 10 cm, con forma aplanada.

**Descripción:** Era empedrada ubicada al Sur del Cortijo. Realizada tras la explanación de un cerro presenta taludes, que son fijados con mampostería de piedra seca, en todos los lados excepto en el lado Oeste donde se une a la Era 2. No se aprecia una estructura definida quizás por la excesiva acumulación de tierra. Presenta un borde realizado con piedra de tamaño mediano-grande en los taludes inferiores, lados Este y Sur, que sobresale del plano de la era y cuya finalidad era impedir que la parva se saliese durante la trilla.

**Conservación:** Bastante aterrada aunque conserva perfectamente el empedrado, taludes y bordes.

### Era 2:

Coordenadas ETRS 89 Datum 30S: 0468949 E – 4166319 N

Altitud: 1148 m

Refer. catastral: Pol. 18 parc. 528

Propiedad: Privada

Uso tradicional: Agrícola.

Uso actual: Sin uso.

#### Medidas actuales:

**Forma:** Redondeada.

**Diámetro:**

16,9 m en dirección N/S

18,8 m en dirección E/O.

**Perímetro:** 57m

**Área:** 238m<sup>2</sup>

**Materiales:** Construido con piedra caliza de diámetro inferior a 10 cm, con forma plana y alargada.

**Descripción:** Era contigua a la anterior ubicada en el lado Oeste del cerro y a un nivel ligeramente inferior a esta. Presenta las mismas características que esta, taludes fijados con mampostería de piedra seca, mismo tipo de empedrado y bordes.

**Conservación:** Al igual que la anterior muy aterrada y totalmente cubierta de hierba.



### Era 3:

Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:  
0468880 E – 4166453 N

Altitud: 1154 m

Refer. catastral: Pol. 18 parc. 515 - 517

Propiedad: Privada

Uso tradicional: Agrícola.

Uso actual: Si uso.

#### Medidas actuales:

**Forma:** Rectangular.

**Largo:** 54 m en dirección E/O

**Ancho:** 21 m en dirección N/S.

**Perímetro:** 148 m

**Área:** 1123 m<sup>2</sup>

**Materiales:** Construido con piedra redondeada de pequeño tamaño (diámetro inferior a 10 cm).

**Descripción:** Era de grandes dimensiones ubicada al NO del cortijo, algo separada de este y de las anteriores eras. Se ubica en un cerro explanado presentando taludes en todos sus lados que son fijados con pequeñas albarradas realizadas con mampostería de piedra seca.

**Conservación:** Totalmente aterrada y cubierta de hierba no apreciándose prácticamente el empedrado. Parcialmente ocupada en los bordes Oeste y Norte por la acumulación de piedra procedente de los cultivos aledaños.





FOTOS



ERA 1. Vista con orientación Sur.



ERA 1. Detalle del empedrado y albarrada del talud Sur.



FOTOS



ERA 1. Detalle del borde.



ERA 2. Detalle del empedrado.



FOTOS



ERA 3. Vista con orientación Oeste del estado actual de la era.



ERA 3: Detalle del empedrado.



## PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2019. Montaje realizado con Google Earth.

