

## IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

### FICHA 2-3: “Era de la Granja de los Carrizales”

**Tipo de construcción:** Era de Trilla.

**Ubicación:** Huelma.

**Paraje:** Añijares

**Mapa 1:50.000 =** 970

**Coordenadas ETRS** 89

**Datum 30S:**

0458145 E – 4166269 N

**Altitud:** 1055m

**Refer. catastral:** Pol. 2  
parc.179

**Propiedad:** privada

**Uso tradicional:** agrícola.

**Uso actual:** Sin uso.

**Medidas:**

**Forma:** Ovoide

**Diámetro:**

12 m en dirección Norte-Sur.

14 m en dirección Este-Oeste.

**Perímetro:** 41,5m

**Área:** 132m<sup>2</sup>



**Conservación:** Mal conservada, aunque totalmente cubierta por tierra y hierba.

**Acceso:** desde la localidad de Huelma por la carretera JA-4204 y posteriormente por la JV-3232. Enlace a Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/MWp2XTsYTpAxDRsb9>

**Materiales:** Mampuestos calizos recogidos del entorno.

**Descripción:** Era de trilla empedrada de forma.

Construida con cantos de piedra caliza de mediano tamaño, con forma más o menos redondeada, colocados sobre una superficie explanada circular, hincados al suelo y unidos con tierra para formar un conjunto.

Los terraplenes resultantes de la explanación no fueron estabilizados o al menos ya no se aprecia.

**Entorno:** Cultivo de olivar.

**Elementos anexos:** Nave ganadera.

**Protección existente:** sin protección.

**Citas históricas:** En el Catastro de Ensenada aparece este pago, Los Carrizales, como tierra de viñas. En los años de transición al cultivo del olivo, serviría esta era a los campesinos. Como cortijo o granja, el edificio anexo aparece por primera vez en el Mapa Topográfico de 1988.

## FOTOS



Vista panorámica desde la Era, en segundo plano la granja. Se aprecia el estado actual de la era, totalmente cubierta por tierra y hierba.



Detalle del empedrado en un borde de la era.

## PLANOS

**Datos:** Ortofoto digital año 2018. Montaje realizado con Google Earth.

