

IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

FICHA 25-2: “Choza y corrales del Chozón del Zorro”

Tipo de construcción: Choza de pastores y Corral de ganado.

Ubicación: Huelma.

Paraje: Monte Sierra Mágina

Mapa 1:50.000 = 948

Coordenadas ETRS 89

Datum 30S:

0459099 E – 4173244 N

Altitud: 1584m

Refer. catastral: Pol. 25 parc.1

Propiedad: Ayuntamiento de Huelma

Uso tradicional: refugio de pastores y ganadero.

Uso actual: sin uso.



Conservación: Buena, restaurada parcialmente en el año 2018.

Medidas Choza 1:

Forma: Asemejada a un cuadrilátero irregular.

Longitud muro piedra seca: 11,3m.

Altura actual del muro: 1,10 - 1,30m.

Ancho del muro: 0,60m.

Superficie útil interior: 11m²

Descripción: Choza de pastores construida en el lado Oeste del cerramiento del corral, junto a la entrada de este y aprovechando su muro, el resto se cierra con muro de piedra seca de idénticas características dejando una entrada, de 0,70m de ancho y 1,30m de alto, en su lado Norte. La construcción se remata con el aporte de una estructura de madera y elementos vegetales, que aportan impermeabilidad al habitáculo.

Conservación: Buena (restaurada en el año 2018).

Medidas Choza 2:

Forma: Irregular.

Longitud muro piedra seca: 4,7m.

Altura actual del muro: 1,00m.

Ancho del muro: 0,60m.

Superficie útil interior: 3,77m²

Descripción: Pequeña choza de pastores construida aprovechando un abrigo rocoso del terreno que conforma la pared Sur de la construcción. El resto se cierra con la construcción de un muro de piedra seca dejando la entrada en el lado Noreste. La construcción se remataba con el aporte de una estructura de madera y elementos vegetales, actualmente inexistente, que aportaban impermeabilidad al habitáculo.

Conservación: Parcialmente derruida y sin cubierta.

Medidas Corral de ganado:

Forma: Irregular.

Longitud actual de muro piedra seca: 54 m. (en la parte Este ha desaparecido enterrado, tras la construcción del actual carril).

Altura actual del muro: 0,70m.

Ancho del muro: 0,60m.

Superficie útil interior: 353m²

Perímetro de la construcción: 78m.

Descripción: Corral ganadero construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. Se levanta un muro de piedra seca y se aprovechan algunas grandes rocas que se utilizan como parte del cerramiento en los lados Sur y Norte. La entrada, con una anchura de 1,10m, se ubica en el lado Oeste. Originalmente el muro era rematado con matorral espinoso para recrecer el cercado.

Conservación: Parcialmente destruido en el lado Este por la construcción de un carril.

Acceso: Carril de la Cañada de las Cruces (Sendero de Uso Público "Subida a Pico Mágina y Miramundos". Enlace a Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/hGH79sMF6VqC1pUm6>

Entorno: Monte de pinar y pastos.

Protección existente: Ubicada dentro del Espacio Natural Protegido P. N. Sierra Mágina.

Citas históricas: Se desconocen.

FOTOS



Vista detalle de la choza principal.



Panorámica de la choza principal y de los restos de la pequeña choza ubicada al abrigo de una gran roca.

FOTOS



Detalle de los restos de la pequeña choza ubicada al abrigo de la roca.



Detalle del muro cerramiento del corral de ganado y ambas chozas.

FOTOS



Detalle del muro que forma parte del cerramiento del corral de ganado.



Vista general del conjunto de la construcción.

PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2019. Montaje realizado con Google Earth.

