

IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

FICHA 25-5: “Corral de la “Cuerda del Milagro”

Tipo de construcción: Corral ganadero.

Ubicación: Huelma.

Paraje: Fuente del Milagro

Mapa 1:50.000 = 948

Coordenadas ETRS 89

Datum 30S:

0461805 E – 4173570 N

Altitud: 1868m

Refer. Catastral: Pol. 25
parc.1

Propiedad: Ayuntamiento de Huelma

Uso tradicional: ganadero

Uso actual: sin uso.



Medidas:

Forma: Irregular

Longitud muro piedra seca: 77m.

Altura máxima actual del muro: 0,30m.

Ancho del muro: 0,90m.

Perímetro total: 103m

Área: 700m²

Conservación: Estado de abandono y prácticamente derruido.

Acceso: Por el sendero señalizado de la Fuente del Milagro. Enlace a Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/VRbTHBtwuHkbTSL6>

Materiales: Mampuestos calizos recogidos del entorno.

Descripción: Corral ganadero construido aprovechando una hondonada y el cerramiento una pared rocosa que conforma el lado Sur de la construcción. El resto se realiza levantando un muro de piedra seca con entrada por el lado Este. Originalmente, el muro era culminado con matorral espinoso para recrecer el cercado. Actualmente, se encuentra prácticamente desaparecido el lado Norte y se hallan derruidos los lados Este y Oeste.

Entorno: Monte bajo y pinar.

Elementos anexos: No.

Protección existente: Ubicado en el Parque Natural Sierra Mágina.

Citas históricas: Se desconocen.

FOTOS



Detalle de los restos del muro que formaba el cerramiento del lado Este y vista del estado actual del lado Norte.



Detalle de los restos del muro que formaba el cerramiento del lado Oeste.

PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2019. Montaje realizado con Google Earth.

