

IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

FICHA 26-1: “Patín del Cortijo de las Llanadas”

Tipo de construcción: Patín de cortijo, era de trilla.

Ubicación: Huelma.

Paraje: Las Llanadas

Mapa 1:50.000 = 970

Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:

0459023 E – 4168117 N

Altitud: 1221m

Refer. catastral: Pol. 26 parc. 239, 335, 9006

Propiedad: Privada

Uso tradicional: Anexo de vivienda.

Uso actual: Patín de cortijo, carril de paso...

Medidas:


Forma: Irregular

Longitud N-S: 17m.

Longitud E-O: 43,70m

Perímetro: 112m

Área: 684m²



Conservación: Mal estado, se encuentra parcialmente aterrado y destruido parcialmente en algunos puntos por la plantación de árboles de sombra, la instalación de un cerramiento de obra y la instalación encima del empedrado de un entresuelo de piedra y hormigón.

Materiales: Mampuestos calizos alargados de pequeño tamaño (diámetro inferior a 10cm).

Descripción: Empedrado construido en la fachada Sur (fachada principal) del cortijo. Realizando líneas paralelas con piedras maestras, piedras guía, alargadas y relleno entre las líneas con cantos de piedra caliza alargadas unidas con tierra para formar un conjunto. Su finalidad era la de mantener limpia la entrada al cortijo y evitar el barro en las épocas de lluvia. También era utilizado como era de trilla.

Entorno: Actualmente cultivos de olivar.

Elementos anexos: Cortijo agrícola.

Acceso: Enlace a Google Maps <https://maps.app.goo.gl/UsPzkefWuyFkKvai9>

Protección existente: sin protección.

Citas históricas: El paraje de Las Llanadas aparece referenciado en el Catastro de Ensenada de 1752. El cortijo La Llana aparece por primera vez documentado en la Planimetría del término de Huelma de 1878. Luego, continuará apareciendo en los mapas topográficos publicados.

FOTOS



Vista del patín y del cortijo de las Llanadas



Detalle del empedrado formando líneas paralelas.

FOTOS



Detalle de la destrucción parcial del patín con la construcción de un cerramiento y la plantación de árboles.



Detalle del extremo Oeste el pozo donde se ubica el pozo del cortijo.

PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2016. Montaje realizado con Google Earth.

