

## IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

### FICHA 3-3: “Eras del Cortijo de Don Domingo”

**Tipo de construcción:** Eras de Trilla.

**Ubicación:** Huelma.

**Paraje:** Las Cañadas

**Mapa 1:50.000 = 970**

**Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:**

0457247 E – 4163814 N

**Altitud:** 1099m

**Refer. catastral:** Pol. 3 parc.184

**Propiedad:** privada

**Uso tradicional:** agrícola.

**Uso actual:** sin uso.

**Descripción:** Conjunto de 2 eras de trilla contiguas ubicadas al Oeste y Norte de un cortijo. Destinadas a sacar la parva, trillar y ablenar el cereal procedente del cultivo de esta y otras explotaciones próximas.



**Materiales:** Mampuestos calizos recogidos del entorno.

- **Era 1:** Ubicada al Oeste del cortijo, en lo más alto de un cerro que fue explanado para su construcción. Construida con piedras redondeadas y planas de pequeño y mediano tamaño, sin formar ninguna estructura aparente y unidas con tierra para formar un conjunto.

**Medidas:**

**Forma:** Ovoide

**Diámetro:** 28m en dirección Norte-Sur y 19m en dirección Este-Oeste.

**Perímetro:** 75,5m

**Área:** 422m<sup>2</sup>

**Conservación:** Bien conservada, aunque parcialmente cubierta de tierra.

- **Era 2:** Ubicada al Norte del cortijo, tiene la misma tipología de construcción que la anterior.

**Medidas:**

**Forma:** Circular

**Diámetro:** 22 metros.

**Perímetro:** 68m

**Área:** 365m<sup>2</sup>

**Conservación:** Bien conservada, aunque totalmente ocupada por herbáceas.

**Acceso:** desde la localidad de Huelma, por el camino de las Cañadas JV-3232 y posteriormente por el camino de del cortijo de carril de tierra. Enlace a Google Maps: <https://goo.gl/maps/qQFib1FNX9jiCuhf7>

**Entorno:** Cultivos de olivos.

**Elementos anexos:** Cortijo agrícola.

**Protección existente:** sin protección.

**Citas históricas:** Domingo, apellidado Guzmán Justicia, fue el dueño de las Borregeras Altas. A mediados del siglo pasado, buscando una fuente de agua, construyó un poco más abajo este pequeño cortijo, hoy prácticamente arruinado.

## FOTOS



Vista panorámica de la Era 1 junto al Cortijo de Don Domingo.



Era 1. Detalle del empedrado.

## FOTOS



Vista panorámica de la Era 2 junto al Cortijo de Don Domingo.



Vista panorámica de la Era 2. Detalle de su estado actual, totalmente cubierta de herbáceas.

## PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2018. Montaje realizado con Google Earth.

