

IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

FICHA 6-1: “Era del Cortijo de la Yedra”

Tipo de construcción: Era de Trilla.

Ubicación: Huelma.

Paraje: La Yedra

Mapa 1:50.000 = 970

Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:

0461570 E – 4162410 N

Altitud: 1199m

Refer. catastral: Pol. 6 parc. 7

Propiedad: Privada

Uso tradicional: Agrícola.

Uso actual: Sin uso.

Medidas:

Forma: Irregular.


Diámetro:

Norte-Sur = 26,50m

Este-Oeste = 58,80m

Perímetro: 183m

Área: 1508m²



Conservación: Parcialmente destruida en su lado Sur tras la construcción de 3 naves agrícolas y de un carril que ocupan parte de la era. El lado Oeste se encuentra totalmente aterrado y el resto parcialmente cubierto de tierra.

Materiales: Construido con mampuestos calizos aplanados de mediano tamaño en la líneas guía y más pequeños en el resto.

Descripción: Era de trilla empedrada. Construida tras realizar la explanación del terreno resultando taludes superiores en los lados Norte y Oeste sin ningún tipo de fijación y taludes inferiores en los lados Sur y Este, quedando fijado el lado Este con un muro de piedra seca de 41 metros de longitud y una altura de 1,3 metros. Presenta una estructura de líneas paralelas realizada con piedras maestras y relleno el resto con cantos de piedra caliza de menor tamaño con forma más o menos redondeada hincados al suelo y unidos con tierra para formar un conjunto.

Entorno: Cultivos de cereal y olivar.

Elementos anexos: Cortijo agrícola ubicado al Sur de la era.

Acceso: Enlace a Google Maps <https://maps.app.goo.gl/12ydvJGkZfjFPWkJ6>

Protección existente: sin protección.

Citas históricas: Aparece muy bien referenciado en el Catastro de Ensenada de 1752 como Fuente de la Yedra y de la Zedra, paraje donde Juan Esteban de Vico posee un cortijo cubierto de teja que dista tres cuartos de legua de la villa, y en medio de un haza de 200 fanegas de tierra: 170 de sembradura, 29 de pastos y 1 con 50 encinas.

Luego, como cortijo destacado da nombre al collado donde se asienta, a los diferentes caminos de su entorno, y aparece bien destacado en todos los mapas topográficos existentes sobre las tierras de Huelma.

FOTOS



Vista general de la era. Se aprecian las naves agrícolas y caseta construida sobre la era.




Detalle del empedrado de la era. Se aprecian las líneas maestras.

FOTOS



Detalle de la parte de era destruida tras la apertura del carril.



Detalle del muro de contención ubicado en el lado Oeste de la era.

PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2018. Montaje realizado con Google Earth.

