

## IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

### FICHA 6-5: "Patín del Cortijo de Santerga"

**Tipo de construcción:** Patín de cortijo.

**Ubicación:** Huelma.

**Paraje:** Santerga

**Mapa 1:50.000 = 970**

**Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:**

0462933 E – 4159495 N

**Altitud:** 1105m

**Refer. catastral:** Pol. 6 parc. 243

**Propiedad:** Privada

**Uso tradicional:** Anexo de vivienda.

**Uso actual:** Anexo de vivienda.

**Medidas:**

**Forma:** Trapecio.

**Diámetro:**

Norte-Sur = 6m

Este-Oeste = 28m

**Perímetro:** 54,8m

**Área:** 133m<sup>2</sup>



**Conservación:** Buen estado, algo deteriorado en lado Este por aterramiento.

**Materiales:** Construido con mampuestos calizos aplanados de mediano tamaño

**Descripción:** Empedrado construido a la entrada principal de un cortijo. Construido realizando líneas paralelas con piedras maestras y relleno entre las líneas con cantos de piedra caliza de menor tamaño con forma aplanada hincados al suelo y unidos con tierra para formar un conjunto. Su finalidad era la de mantener limpia la entrada al cortijo y evitar el barro en las épocas de lluvia.

**Entorno:** Cultivos de cereal y olivar.

**Elementos anexos:** Cortijo agrícola.

**Acceso:** Por carretera A-401. Enlace a Google Maps <https://maps.app.goo.gl/WPXVy2vnLEQCYYEE6>

**Protección existente:** sin protección.

## FOTOS



Detalle del empedrado.



Detalle del empedrado. Se aprecian las líneas maestras.

## PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2018. Montaje realizado con Google Earth.

