

IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

FICHA 9-3: “Cerramiento del Allozo”

Tipo de construcción: Cercado agrícola.

Ubicación: Huelma.

Paraje: El Allozo.

Mapa 1:50.000 = 970

Coordenadas ETRS 89

Datum 30S:

0462763 E – 4165837 N


Altitud: 975m

Refer. catastral: Pol. 9
parc.204, 205 y 206.

Propiedad: privada.

Uso tradicional: Protección cultivo agrícola.

Uso actual: Agrícola.



Medidas:

Forma: Irregular

Ancho del muro: Hasta 2m.

Altura actual del muro: Hasta 1,20m.

Perímetro total: 219m

Conservación: Estado de abandono y parcialmente derruido.

Materiales: Mampuestos calizos recogidos del entorno.

Descripción: Cercado de parcela agrícola con muro de piedra recogida del entorno. Dispone de una entrada de 2,30 metros de ancho ubicada al Sur. La parcela, en la actualidad, está plantada de olivar y almendros, pero con toda seguridad en su día estuvo dedicada al cultivo de huerta y frutales, como evidencia el hecho de que aún se conserva la acequia de riego proveniente de la “Fuente del Allozo” y lo que explicaría el cercado perimetral de la parcela para impedir la entrada del ganado en la misma.

Entorno: Cultivos de olivar.

Elementos anexos: Acequia de riego.

Acceso: desde la localidad de Huelma, por la carretera JV-3232 y posteriormente, por el camino del Torcal. Enlace a Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/39LS74qafudnok6d9>


Protección existente: sin protección.

Citas históricas: Se desconocen.

FOTOS



Detalle de la apertura de entrada a la parcela y entrada de la acequia de riego.



Detalle del muro y acequia de riego.

FOTOS



Detalle del muro.



Detalle del muro.

PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2019. Montaje realizado con Google Earth.

